

# 台風第21号による被害等の状況について(第3報)

平成30年9月5日  
14時00分現在  
京都府災害対策本部  
075-414-4472

※京都市の被害状況は9月5日(水)9:00時点

## 1 人的被害・住家被害

人的被害	負傷者 <u>35名</u>	
	<u>西京区</u>	82歳女性 風に煽られ転倒し左大腿部骨折(重傷) 67歳男性 運転中のトラックが横転(軽傷) 80代女性 歩行中に転倒(軽傷) 60代男性 自宅屋根から転落(軽傷)
	<u>北区</u>	80代男性 飛来した看板に当たり転倒し擦過傷等(軽傷) 80代女性 突風により扉が閉まり左腕を負傷(軽傷) 70代男性 転倒し左膝を負傷(軽傷)
	<u>上京区</u>	74歳女性 右前腕負傷(軽傷)
	<u>下京区</u>	60代男性 落下した京都駅天井のガラスにより頭部を切傷(軽傷) 21歳女性 落下した京都駅天井のガラスにより右手親指を切傷(軽傷) 32歳男性 飛来物により後頭部を割傷(軽傷) 83歳男性 バス降車時に転倒して前額部を挫創等(軽傷)
	<u>木津川市</u>	68歳女性 突風で開いた扉で左肩打撲(軽傷)
	<u>精華町</u>	40代男性 左背中と左膝にけが(軽傷) 50代女性 風にあおられ転倒し、頭部切創、右指負傷指変形
	<u>久御山町</u>	34歳男性 24号巨椋交差点トラック横転、腰部痛、全身打撲(軽傷) 43歳男性 事業所のシャッターが外れて体に当たり、前頭部と右腕切創(軽傷) 71歳女性 学校の歩道で倒れ、後頭部挫創(軽傷)
	<u>宇治市</u>	45歳男性 京滋バypassでトラック横転、左腕5cm切創、左膝擦過傷(軽傷) 50代男性 倒木により骨盤骨折(重傷) 40代女性 窓ガラスが割れ、左腕切創(軽傷) 50代女性 窓ガラスが割れ、頭部切創(軽傷) 60代女性 窓ガラスが割れ、足切創
	<u>八幡市</u>	40歳男性 転倒による右上肢打撲(軽傷) 47歳女性 転倒による右鎖骨部打撲(軽傷)

	47歳女性 看板直撃による後頭部打撲（軽傷） 39歳男性 トラック横転による右肘挫創（軽傷） 向日市 女性 強風にあおられ転倒（軽傷） 長岡京市 65歳女性 強風にあおられ倉庫に衝突し、肋骨骨折及び頭部軽傷 35歳男性 強風にあおられ転倒、肩部打撲（軽傷） 大山崎町 50代女性 自宅のガラスが破損し、切創（軽傷） 亀岡市 軽傷者4名（詳細調査中）
住家被害	一部損壊 473棟（京都市60棟（北区5棟、中京区14棟、東山区1棟、山科区2棟、南区2棟、右京区23棟、伏見区13棟）、八幡市17棟、城陽市35棟、木津川市1棟、精華町8棟、京田辺市3棟、亀岡市345棟、南丹市2棟、京丹波町2棟） 床下浸水 京丹後市1棟

※上記の他、左京区で86歳男性が、倒壊家屋から救出（外傷なし）

16時30分追加報告あり

※現在調査中の建物被害（概数）

北区2棟、上京区80棟、左京区7棟、下京区12棟、西京区2棟、伏見区5棟

## 2 風雨の状況

### ○時間雨量（上位3か所）

観測所	時間雨量	降雨時間
四ッ谷（日吉町）	56mm	9/4 14:00～9/4 15:00
原地（水資）（左京区）	53mm	9/4 14:00～9/4 15:00
宇津（水資）（右京区）	51mm	9/4 14:00～9/4 15:00

### ○累加雨量（上位3か所）

観測所	累加雨量	降雨時間
榎（園部町）	113mm	9/4 19:00～9/5 00:00
園部（国）（園部町）	108mm	9/4 19:00～9/5 00:00
田歌（美山町）	107mm	9/4 12:00～9/5 01:00

### ○記録的短時間大雨情報

発表時間	時間雨量	観測場所
4日 14:58	約100mm	京都市左京区

### ○最大瞬間風速

市町村	地点	今日の最大値			備考
		(m/s)	風向	時分	
中京区	京都	39.4	南	14:34	
京田辺市	京田辺	34.4	南南西	14:54	観測史上最大
南丹市	美山	28.1	北東	14:33	観測史上最大

南丹市	園部	27.1	東南東	14:20	観測史上最大
京丹後市	間人	25.9	東	14:17	
舞鶴市	舞鶴	18.1	南西	16:13	
宮津市	宮津	17.7	東北東	14:09	
福知山市	福知山	14.0	西	14:58	

### 3 水位の状況等

#### (1) 河川

○氾濫注意水位を超過した観測所

河川・観測所	氾濫注意水位	最高水位	超えた日時
曾我谷川・余部(余部町)	1.50m	1.54m	9/4 15:00~9/4 16:00
福田川・網野橋	1.50m	1.51m	9/4 20:00~9/4 21:00
弘法川・下篠尾	1.00m	1.05m	9/4 15:00~9/4 17:00
筒川・伊根	0.80m	0.94m	9/4 20:00~9/4 21:00

#### (2) 排水ポンプ車

○福知山市(国2台、市2台)、舞鶴市(国2台)に配置。出動実績なし(撤収済み)

### 4 避難指示等の状況(最大)

○避難指示(緊急) なし

○避難勧告 5市1町 95,722世帯 214,474人

○避難準備・高齢者等避難開始 10市9町1村 274,635世帯 625,679人

5 避難の状況（自主避難者を含む）

	最大避難世帯数 (単位：世帯)	最大避難者数 (単位：人)	現在の避難世帯数 (単位：世帯)	現在の避難者数 (単位：人)
京都市	-	161 ※	-	※
福知山市	316	445	0	0
舞鶴市	190	294	0	0
綾部市	121	258	0	0
宇治市	58	91	0	0
宮津市	70	103	0	0
亀岡市	-	138	0	0
城陽市	100	132	0	0
向日市	-	10	0	0
長岡京市	28	42	0	0
八幡市	66	103	0	0
京田辺市	51	81	0	0
京丹後市	44	50	0	0
南丹市	102	142	3	4
木津川市	61	92	0	0
大山崎町	18	29	0	0
久御山町	15	20	0	0
井手町	13	14	0	0
宇治田原町	10	14	0	0
笠置町	26	32	0	0
和束町	17	22	0	0
精華町	24	42	0	0
南山城村	13	14	0	0
京丹波町	115	242	-	4
伊根町	18	19	0	0
与謝野町	27	35	0	0
合計	-	2,625	-	8

※京都市の避難者数は現在調査中

## 6 道路規制状況（別紙1、2、3のとおり）

○通行止区間：15箇所

事前通行規制1箇所、倒木等14箇所

○主な被災箇所

- ・枚方亀岡線（亀岡市古世町）：落石
- ・宇治木屋線（和束町別所）：倒木
- ・国道477号（亀岡市旭町郷ノ口～京都市右京区嵯峨越畑）：倒木

### （2）京都市管理道路

○通行止区間：39箇所

- ・渋谷街道：倒木
- ・加茂街道：倒木
- ・京都京北線（府道61号線）（北区上賀茂十三石山）：倒木
- ・国道162号（北区中川中山）：倒木

### （3）市町村管理道路

○通行止区間：26箇所

○主な被災箇所

- ・二ツ岩峠線（与謝野町）：崩土
- ・二ゴロ線（福知山市）：倒木
- ・城南半田線（南丹市）：倒木
- ・童仙房多羅尾線（南山城村）：事前通行規制

## 7 交通機関

### （1）JR西日本

○運休区間 なし

### （2）その他私鉄

○運休区間

叡山電車鞍馬線（二軒茶屋～鞍馬）

※相当な被害が発生しているため運転再開の見込みが立たない状況

### （3）京都丹後鉄道

○運休区間 なし

### （4）京都市営地下鉄

○運休区間 なし

## 8 ライフライン

### ○下水道（市町村）

- ・京都市 停電による左京区岩倉、北部地域（大原地区他）及び京北特定環境保全公共下水道区域におけるマンホールポンプの停止（発動発電機、パキユーム車で対応中）
- ・亀岡市 引き込み柱の倒木による公共下水道のマンホールポンプの被災（汚水処理への影響なし）  
停電による公共下水道のマンホールポンプの停止（発動発電機で運転中・汚水処理への影響なし）  
停電による特定環境保全公共下水道のマンホールポンプの停止（復電（通常運転））
- ・長岡京市 今里雨水ポンプ場 停電のため停止（4日20時 復電（通常運転））  
栗生マンホールポンプ 停電のため停止（発動発電機で運転中）
- ・南丹市 停電による汚水中継ポンプ施設等の停止（汚泥吸引車で対応中）
- ・久御山町 停電によるマンホールポンプの停止（発動発電機で対応中）

### ○上水道（市町村）

- ・京都市 停電により右京区京北地域、伏見区桃山地域で一時断水（5日8時時点で復旧済み）
- ・長岡京市 停電による断水  
集合住宅（奥海印寺東条、緑が丘、今里2丁目内）  
竹の里団地（解消済み）  
停電による送水ポンプ停止  
浄土谷・柳谷配水池（給水車による配水池への補給で対応（断水なし））
- ・宇治市 停電による断水  
炭山地区（給水車3台で対応中）
- ・久御山町 停電による断水  
島田地区（解消済み）

### ○府営水道

木津浄水場導水ポンプ所 停電（復旧済み）

### ○府流域下水道

・停電等が発生しているが、自家発電装置の稼働等により、水処理施設は全浄化センターで運転中（4日18時 復電、全浄化センターで通常運転）

## 9 停電（関西電力）

総停電件数（のべ） 約 165,000軒（9/5 16:00現在）

未復旧（停電中） 約 33,000軒（9/5 16:00現在）

## 10 教育関係

### （1）学校施設の休校状況

○幼稚園 4園（公立1園、私立3園）

○小学校 18校（公立18校）

○中学校 5校（公立5校）

○小中学校 2校（公立2校）

- 特別支援学校 1校 (公立1校)
- 専修・各種学校 3校 (私立3校)

(2) 学校施設の被害状況

○<公立学校>

- ・幼稚園 3園 (ガラス破損、パネル破損等)
- ・小学校 75校 (屋根破損、フェンス破損、倒木等)
- ・中学校 27校 (門扉破損、屋根破損等)
- ・高等学校 34校 (屋根破損等)
- ・特別支援学校 9校 (倒木、ガラス破損等)
- ・閉校施設 6校

○<私立学校>

- ・幼稚園 10園 (遊具倒壊、保育室一部浸水、屋根破損、正門倒壊、  
ウッドデッキ屋根破損、園庭樹木倒木等)
- ・高等学校 1校 (校庭への倒木)
- ・専修・各種学校 2校 (学生寮の階段・通路破損、ガラス窓破損等)

(3) 文化財の被害状況 (別紙4のとおり)

- 国指定等 24件：国宝3件、重要文化財11件、登録有形文化財2件、史跡6件  
特別名勝1件、名勝1件

(屋根破損、扉破損、倒木等)

- 府指定等 12件：指定建造物6件、登録建造物1件、名勝2件、  
文化財環境保全地区1件、暫定登録(史跡)2件

(金物破損、漆喰壁剥落、倒木等)

※ 府文化財保護課調べ

1.1 医療施設(病院等)関係

- 停電 10件 (復旧済み)
- 一部損壊 1件 (向日市：薬局)

1.2 社会福祉施設関係

- 停電 18件 (15件復旧済み、3件復旧中 (長岡京市2件、向日市1件))
- 断水 3件 (長岡京市、向日市、精華町)
- ガス停止 1件 (向日市)
- 一部損壊 3件 (長岡京市、亀岡市、京丹波町)

1.3 商工観光関係

- 企業施設関係(店舗・設備破損等) 37件  
京都市12件、城陽市11件、宇治市5件、久御山町5件、亀岡市4件

- 観光関係(施設破損等) 3件  
亀岡市2件、京都市1件

1.4 農林水産関係

(継続調査中)

(1) 農作物・農業関係施設被害

- 農作物等(冠水等) 0.15ha (亀岡市)

- パイプハウス（全壊等） 12棟（亀岡市）
- 農機具関係機械（水没） 6台（亀岡市）
- 畜産関係施設（全壊等） 34棟（亀岡市、南丹市、京丹波町）
- 有害鳥獣関連施設（飛散） 1件（亀岡市）

(2) 農地・農業用施設関係被害

- 農地 調査中
- 農業用施設  
・道路 調査中

(3) 林業関係被害

- 倒木 調査中（大山崎町）
- 林産施設等 3棟（京都市、城陽市、井手町）

(4) 林道・治山関係被害

- 治山関係 調査中

(5) 水産関係被害

- 主要定置網（一部破網） 12件（宮津市）

1.5 府営住宅の被害

- 府営住宅
  - ・岩倉長谷、三室戸、八幡軸団地で停電による断水（復旧済み）
  - ・常磐、久世、穴川団地で停電による断水（穴川団地については、仮復旧済み）  
（常磐、久世団地については、状況確認中）
  - ・その他の団地で雨漏り等の被害



通行規制箇所一覧表(9月5日13時00分現在)

①府管理道路(事前通行規制)

整理番号	主幹線名	場 所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	実施した通行規制内容	規制区間	迂回距離	迂回距離	集積名	開放の原簿	備考(被災の規模等)	分類
15	山城南 京都八幡木津自転車道線	精華町下泊~祝園	9/4 19:00			木津川水位上昇のため	通行止め							
①事前通行規制 1箇所														

②府管理道路(崩土等)

整理番号	主幹線名	場 所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	実施した通行規制内容	規制区間	迂回距離	迂回距離	集積名	開放の原簿	備考(被災の規模等)	分類
崩土 0箇所														
路面冠水 0箇所														
4	乙訓 主	伏見柳公高線	9/4 15:50		679	電柱が倒壊しており、修繕作業のため	通行止め	4.0	有		無	国道171号		倒木
5	乙訓 主	大山崎大枝線	9/4 16:00		286	倒竹及び沿線の小屋が倒壊しているため	通行止め	0.8	有		無	長岡京市道		倒木
17	山城北 主	大津南線宇治線 滋賀県境	9/4 22:30		1,988	大津市域で倒木発生のため	通行止め	6.6	有		無	国道307号、宇治川線、宇治田原大石庫線		倒木
18	山城北 一	八幡城陽線	9/4 18:00		10,092	飛来物が電線に接触	通行止め	0.1	有		無	国道1号、八幡木津線		倒木
19	山城北 一	内里城陽線	9/4 18:00		10,092	飛来物が電線に接触	通行止め	0.1	有		無	国道1号、八幡木津線		倒木
6	山城南 主	宇治木産線	9/4 16:00		513	倒木(巨木一本)のため	通行止め	3.0	有		無	和束町道		倒木
13	山城南 一	和束井手線	9/4 17:00		688	倒木のため	通行止め	7.0	有		無	大規模迂回		倒木
14	山城南 一	奥山田杉塚線	9/4 20:00		680	倒木・倒竹、電線切断	通行止め	3.0	有		無	大規模迂回		倒木
9	南丹 国	国道162号	9/4 16:30		1,262	倒木のため(京都市内)	通行止め	1.0	有		無	佐々江下中線、園部平屋線		倒木
1	南丹 主	茨木亀岡線	9/4 15:00		2,976	倒木のため	通行止め	0.1	有		無	東掛小林線		倒木
8	南丹 主	枚方亀岡線	9/4 15:30		3,222	落石	通行止め	0.1	有		無	大規模迂回路		倒木
10	南丹 主	京都広河原美山線	9/4 15:00		286	倒木及び電柱が倒壊しているため	通行止め	10.0	有		無	大規模迂回路	9/5 5:00ころ京都府山崎町を境に南丹市美山町江和一松々	倒木
12	南丹 一	袖原向日線	9/4 15:00		574	倒木のため	通行止め	0.5	有		無	大規模迂回路		倒木
20	南丹 国	国道477号	9/5 8:00		1,147	倒木のため	通行止め	4.0	有		無	国道6号、82号、園部平屋線、佐々江下中線		倒木
倒木・その他 14箇所														
②崩土等 14箇所														
①+②府管理道路 計 15箇所														

通行規制箇所一覧表 (9月5日13時00分現在)

■府管理道路 通行規制解除

整理番号	土木事務所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	車両の通行規制内容	規制器具	撤出器具	巡回回数	路線名	孤立集落	集落名	関係の児童	備考(被災の規模等)	分類
7	山城南	秋方山城線	精華町北福八間	9/4 16:30	9/4 20:30	385	倒木のため	通行止め	0.5		有	大規模迂回	無				倒木
2	南丹	八原田上弓削線	南丹市美山町八原田	9/4 4:00	9/5 6:45	666	倒木及び電柱が倒壊しているため	通行止め	0.1		無	国道162号及び佐々木口下中線	有	八原田			倒木
3	南丹	國部平屋線	南丹市日吉町佐々江 南丹市美山町宮脇	9/4 4:30	9/4 7:00	3466	倒木及び電柱が倒壊しているため	通行止め	5.9		有		無				倒木
11	南丹	東柳小林線	亀岡市神原	9/4 1:50	9/5 10:45	3409	落石、倒木	通行止め	0.5		有	大規模迂回	無				倒木
16	丹後	加悦岩滝自軽車道線	与謝野町石田～岩滝	9/4 9:00	9/5 9:10		野田川水位上昇のため	通行止め									

通行規制解除

③高速道路

整理番号	土木事務所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	車両の通行規制内容	規制器具	撤出器具	巡回回数	路線名	孤立集落	集落名	関係の児童	備考(被災の規模等)	分類
1		名神高速道路	高槻JCT～八日市IC	9/4 14:55	9/5 5:00												
2		新名神高速道路	城陽JCT～八幡京田辺IC	9/4 14:55	9/5 8:00												
3		京滋バイパス	大山崎JCT～瀬田東JCT	9/4 14:55	9/5 5:00												
4		京都圏環状自動車道	長岡京IC～大山崎JCT	9/4 14:55	9/5 5:00												
5		京奈和自動車道	城陽IC～木津IC	9/4 14:55	9/5 8:00												
6		第二京阪道路	枚方東IC～巨勢池IC	9/4 14:55	9/5 5:00												

③高速道路

④直轄国道

整理番号	土木事務所名	路線名	場所	発生日時	解除日時	24時間交通量	被害状況	車両の通行規制内容	規制器具	撤出器具	巡回回数	路線名	孤立集落	集落名	関係の児童	備考(被災の規模等)	分類
1		国道9号	京都市大枝番樹～亀岡市藤王子	9/4 15:15	9/4 22:30		倒木のため	通行止め	4.7								
2		国道9号	西大橋(右京区・西京区境)	9/4 15:20	9/4 19:20		自動車排気のため	通行止め									

④直轄国道

## 京都市管理道路(5日9時現在)

種別	路線名	被害状況	実施した通行規制内容
市道	加茂街道	倒木	通行止め
市道	上烏羽経67号線	倒木	通行止め
国道	367号	倒木	通行止め
国道	162号	倒木	通行止め
国道	477号	倒木	通行止め(2箇所)
府道	西陣杉坂線(府道31号線)	倒木	通行止め
府道	下鴨大津線(府道30号線)	倒木	通行止め【解除】
市道	日吉南通	倒木	通行止め
府道	京都京北線(府道61号線)	倒木	通行止め
市道	三条通	倒木	通行止め【解除】
府道	渋谷街道	倒木	通行止め
市道	中久世経6号線	小屋倒壊	通行止め
府道	宇多野嵐山山田線	渡月橋の欄干倒壊	歩道通行止め
市道	鑑石通	倒木	通行止め
府道	雲ヶ畑下杉坂線(府道107号)	倒木	通行止め
市道	鷹峯3号線	倒木	通行止め
市道	千束御室線	倒木	通行止め
市道	大宮5号線	倒木	通行止め
市道	西賀茂35号線	倒木	通行止め
府道	上黒田貴船線(府道361号線)	倒木	通行止め
府道	京都広河原栗山線(府道38号線)	倒木	通行止め(2箇所)
市道	二ノ瀬市原線	倒木	通行止め
市道	山科日ノ岡経12号線	倒木	通行止め
市道	山科西野山経61号線	倒木	通行止め
市道	渋谷蹴上線(東山ドライブウェイ)	倒木	通行止め
市道	山科日ノ岡経5号線	倒木	通行止め
市道	山科勸修寺経91号線	倒木	通行止め
市道	山科安朱経8号線	倒木	通行止め
市道	山科西野経3号線	倒木	通行止め
市道	清閑寺経2号線	倒木	通行止め
市道	山科西野経32号線	倒木	通行止め
市道	木屐町通	倒木	通行止め
府道	京都日吉栗山線	倒木	通行止め
市道	松尾嵐山経68号線	倒木	通行止め
府道	沓掛西大路五条線	倒木	通行止め
府道	久多広河原(府道110号)	倒木	通行止め
府道	麻生古屋梅ノ木線(府道781号)	倒木	通行止め
府道	佐々里井戸線(府道370号線)	倒木	通行止め
府道	中地熊田線(府道38号線)	倒木	通行止め

39 箇所(通行止め)

0 箇所(車輛規制)

## 市町村管理道路

種別	路線名	被害状況	実施した通行規制内容
町道	豊年線(与謝野町)	高潮による道路冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
町道	二ツ岩峠線(与謝野町)	崩土	通行止め
市道	城南半田線(半田)(南丹市)	倒木	通行止め
市道	水取天王線(京田辺市)	倒木等	通行止め
村道	童仙房多羅尾線(南山城村)	事前規制	通行止め
林道	三國越線(南山城村)	事前規制	通行止め
市道	二ゴ口線(福知山市)	倒木	通行止め
市道	五條通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	竹屋町通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	竜宮通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	四條通り(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	厳島通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	宮古通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	富士通り線(舞鶴市)	高潮による一時的な冠水	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	小野田線(綾部市)	倒木	通行止め(一部区間)→現在解除
市道	宇治志津川線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	屋し谷久世谷線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	一里山寺山線(宇治市)	倒木等	通行止め
市道	伊勢田105号線(宇治市)	倒木等	通行止め
林道	白川林道(宇治市)	倒木等	片側規制
町道	栄3丁目南3の通り線(久御山町)	屋根が飛んできた	通行止め
町道	場外2号線(久御山町)	倒木	通行止め→現在解除
町道	北川顔・東一口線(久御山町)	倒木	通行止め
町道	東一口・古川線(久御山町)	倒木	通行止め→現在解除
町道	北川顔2号線(久御山町)	ビニールハウスが飛んできている	通行止め→現在解除
町道	島田1号線(久御山町)	事業所の壁が飛んできた	通行止め
農道	北川顔・東一口線道路の1号線を越えた道路(久御山町)	倒木	通行止め
市道	津田天王線(京田辺市)	倒木	通行止め
町道	僧坊・里線(精華町)	ブロック塀倒壊	通行止め
町道	東畑35号線(精華町)	倒竹	通行止め
町道	東畑・鳥谷線(精華町)	倒竹	通行止め
町道	精華台12号線(精華町)	大型テント飛散	通行止め
町道	下狛69号線(歩専)(精華町)	車庫屋根が倒壊	通行止め
林道	林道横川線(笠置町)	倒木	通行止め
市道	市道小山中西中央線(南丹市)	倒木	通行止め(一部区間)
市道	市道正尺小山東町線(南丹市)	アンダーパスの冠水	通行止め(一部区間)
市道	市道殿谷若森線(南丹市)	倒木	通行止め(一部区間)
市道	市道八坂上草線(南丹市)	電柱倒壊	通行止め(一部区間)
市道	三宅保津小橋線(亀岡市)	基準水位超過	通行止め

26 箇所(通行止め・車輛規制含む)

1 箇所(路肩規制)

台風 21 号による文化財被害について（第 3 報 5 日午後 2 時現在）

平成 30 年 9 月 5 日  
文化財保護課

被害状況 20 社寺等 計 36 件（国指定登録等 24 件、府指定登録等 12 件）

## 1 国指定登録等

区分	名称等	被害状況
国宝	大報恩寺本堂（上京区）	強風等による檜皮のめくれ
	二条城二ノ丸御殿大広間（中京区）	南面飾金具が落下多数、瓦落下
	仁和寺金堂（右京区）	下部（正面西端）外れ、横猿金物の破損多数
重要文化財	京都府庁旧本館（上京区）	ガラス窓の一部破損、バルコニー扉の蝶番破損等
	二条城鳴子門（中京区）	扉破損
	二条城東南隅櫓（中京区）	瓦落下
	八坂神社本殿（東山区）	正面水切り銅板が半分ほどめくれる
	泉涌寺仏殿（東山区）	瓦一部落下
	地主神社本殿（東山区）	檜皮一部破損
	地主神社拝殿（東山区）	建物傾斜、檜皮一部破損
	仁和寺御影堂（右京区）	板唐戸金具が破損
	仁和寺二王門（右京区）	降棟の瓦落下
	<del>仁和寺南大門（右京区）</del>	<del>瓦一部落下 ※訂正（削除）</del>
	東寺南大門（南区）	瓦一部落下
	<del>仁和寺北夫門（右京区）</del>	<del>扉框の割け ※訂正（削除）</del>
	東寺北大門（南区）	扉框の割け
登録有形文化財	仁和寺宸殿（右京区）	檜皮のめくれ拡大
	仁和寺勅使門（右京区）	扉の彫刻に破損
史跡	賀茂別雷神社境内（上賀茂神社）（北区）	倒木、土塀の一部が損壊
	御土居（北野天満宮内）（上京区）	倒木
	賀茂御祖神社境内（下鴨神社）（左京区）	倒木
	南禅寺境内（左京区）	倒木
	旧二条離宮（中京区）	倒木
	醍醐寺境内（伏見区）	倒木
特別名勝	金地院庭園（左京区）	土塀の一部が損壊
名勝	涉成園（下京区）	倒木多数、建造物（縮遠亭他）一部棄損

## 2 府指定登録等

区分	名称等	被害状況
指定	平野神社拝殿（北区）	倒木による倒壊
	建仁寺向唐門（東山区）	門金物の破損
	建仁寺法堂（東山区）	落し金、一部破損
	建仁寺正鐘楼（東山区）	漆喰壁の剥落
	建仁寺庫裏（東山区）	瓦の落下
	穴太寺本堂（亀岡市）	建物被害（詳細確認中）
登録（建造物）	穴太寺庫裏（亀岡市）	建物被害（詳細確認中）
名勝	穴太寺庭園（亀岡市）	倒木多数
	龍潭寺庭園（亀岡市）	倒木3本
文化財環境 保全地区	蔣田野神社（亀岡市）	石灯笼・玉垣の倒壊、倒木
暫定登録 （史跡）	龍潭寺境内（亀岡市）	倒木多数
	穴太寺境内（亀岡市）	倒木多数