

報道資料

平成30年9月5日（水）
奈良県 防災統括室
担当：中西、大内

平成30年台風第21号による被害状況等について（第9報）
（9月5日 20:00発表）

（これは速報値であり、数値等は今後とも変わることがある）

※前回からの変更点は下線部

被害の概要

（人的被害）

- ・重傷 2名
- ・軽傷 7名

（住家被害）

- ・一部損壊 19棟
- ・床上浸水 2棟

（避難勧告等の状況）

- 避難準備・高齢者等避難開始
 - ・なし
- 避難勧告
 - ・なし
- 避難指示（緊急）
 - ・なし

（避難者数）

- ・なし

1. 人的被害・住家被害・物的被害の状況

○人的被害

(重傷) 2名

- ・安堵町の女性 自宅庭で作業中、風にあおられ転倒し、右足大腿部骨折
- ・田原本町の男性 木製フェンスを修理していたところ、風にあおられ転倒し、フェンスの下敷きになり、左大腿部転子部骨折、右肘部打撲症

(軽傷) 7名

- ・奈良市の男性 外の様子を見に行った時、風にあおられて負傷
- ・大和高田市の男性 施設の補修中に負傷
- ・大和郡山市の男女計2名 強風で窓ガラスが割れ負傷
- ・生駒市の男性 自宅ガレージで転倒してきた自転車が頭部にあたり負傷
- ・香芝市の男性 パチンコ店休憩室にて休憩中、窓ガラスが割れ負傷
- ・三宅町の女性 自宅の周りを見に行ったところ、木の枝に当たり負傷

○住家被害

(一部損壊) 19棟

- ・大和郡山市 1棟 (住家の外壁が一部剥離 → 処理済み)
- ・生駒市 2棟 (ベランダの破損崩落、屋根瓦が広範囲に飛散)
- ・葛城市 1棟 (倒木による一部破損)
- ・上牧町 10棟 (瓦の破損)
- ・天川村 1棟 (住家の屋根が破損)
- ・野迫川村 2棟 (住家の屋根が破損)
- ・十津川村 1棟 (倒木による一部破損)
- ・上北山村 1棟 (強風による屋根のめくれ)

(床上浸水) 2棟

- ・十津川村 2棟

○非住家被害 4棟

- ・葛城市 1棟 (スポーツセンター)
- ・東吉野村 3棟 (小屋、工場の小屋、車庫)

○文化財被害

- ・奈良市 春日大社本社板蔵 (重要文化財)
隣接する樹木の枝が板蔵に落下し、屋根・軸廻りを破損させた
- ・奈良市 春日大社本社着到殿 (重要文化財)
隣接する樹木が倒れ、着到殿の屋根にかかる
- ・斑鳩町 法隆寺金堂 (国宝)
強風により、金堂上層南西隅に取り付けられていた風鐸の舌部分 (横32cm、縦19cm) が落下
- ・斑鳩町 法隆寺五重塔 (国宝)
強風により、相輪に吊り下げられた風鐸の舌部分 (横7cm、縦11cm) 2枚が落下
- ・奈良市 法華寺のカラブロ (重要有形民俗文化財)
強風により、正面入口の上に取り付けられていた扁額「浴室」が地面に落下し破

損

- ・生駒市 往馬大社の社そう（県指定天然記念物）
倒木多数
- ・橿原市 新沢千塚古墳群（史跡）
史跡指定地内で15本程度の倒木を確認。新沢千塚289号墳では墳丘を毀損し、272号墳では園路をふさぐものがある
- ・高取町 高取城跡（史跡）
二の丸付近で数本の倒木を確認
- ・桜井市 お葉つきイチョウ（県指定天然記念物）
幹から伸びる枝（直径70～80cm、長さ10m以上）が破損し、下方に転落している

○県有施設

- ・橿原公苑第二体育館
屋根（南西側） ストレート瓦が3箇所に亘って落下し、割れて散乱している
複数枚の瓦の落下、散乱を現認

2. 孤立集落の状況

- ・十津川村大字迫西川^{せいにしがわ}において、5世帯10名が孤立状態
- ・当該地区との間で、連絡はとれており、現在、体調不良を訴える住民はいない
- ・現在、奈良県、十津川村及び管轄消防等が避難等の対応について、調整を実施中

3. 避難の状況

○避難情報

- ・なし（全て解除済み）

○避難所開設状況

- ・なし（全て閉鎖済み）

4. 道路状況

※別紙「道路の通行規制状況 No. 15」のとおり

5. 関係機関からの連絡員派遣（奈良県庁）

奈良地方气象台（JETT 気象庁防災対応支援チーム） 1名（9/4）

6. 県の体制

9月3日	21：26	警戒配備
9月4日	5：39	災害警戒本部
9月5日	<u>20：00</u>	<u>災害警戒本部解散</u>

7. 市町村の体制

※特に日付の表記のないものは、9月4日

○13市町村にて災害対策本部を設置、現在は全て解散済み

- ・天理市（8：30設置→22：00解散）
- ・桜井市（8：30設置→18：30解散）

- ・五條市 (8 : 0 0 設置→5日5 : 3 0 災害警戒体制に改組→1 0 : 4 0 解散)
- ・御所市 (6 : 3 5 設置→1 8 : 3 0 解散
→2 2 : 0 0 設置→5日0 : 2 0 解散)
- ・香芝市 (1 0 : 3 0 設置→2 1 : 4 7 解散)
- ・葛城市 (1 4 : 0 0 設置→5日1 8 : 0 0 解散)
- ・平群町 (7 : 0 0 設置→1 8 : 3 0 解散)
- ・三郷町 (1 0 : 0 0 設置→1 7 : 2 0 災害警戒体制に改組→2 0 : 0 0 解散)
- ・上牧町 (5 : 4 0 設置→1 8 : 3 0 予備体制に改組→1 9 : 3 0 解散)
- ・王寺町 (7 : 0 0 設置→1 8 : 3 0 解散)
- ・広陵町 (1 4 : 2 0 設置→1 9 : 2 0 解散)
- ・大淀町 (8 : 3 0 設置→1 7 : 0 0 警戒配備に改組→5日5 : 3 0 解散)
- ・十津川村 (8 : 0 0 設置→5日1 6 : 4 5 解散)

特に状況に変化が無い限り、本報をもって最終報とします。

平成30年9月4日台風21号の被害報告（平成30年9月5日午後3時時点）

被害箇所： 国宝 法隆寺金堂

被害状況： 強風により、上層南西隅に取り付けられていた風鐸の舌部分（横32 cm、縦19 cm）が落下。



被害箇所： 国宝 法隆寺五重塔

被害状況： 強風により、相輪に取り付けられていた風鐸の舌部分（縦7 cm、横11 cm）2枚が落下。



写真提供：奈良県教育委員会

平成30年9月4日台風21号の被害報告（平成30年9月5日午後3時時点）

被害箇所： 国指定重要有形民俗文化財 法華寺のカラプロ

被害状況： 強風により、正面入り口上に取り付けられていた扁額「浴室」が落下し破損。



写真提供：奈良県教育委員会

県指定天然記念物 往馬大社の社そう 台風21号による被害状況について
(平成30年9月5日 午後3:00時点)



①



②



③

■概要

名称: 往馬大社の社そう(県指定天然記念物)

所在地: 生駒市壱分町・西菜畑町

■被害内容

20本ほど木が倒れている。(①)

木が社務所向かって倒れている。(②)

倒木がトイレの屋根を貫通している。(③)

■発見の経緯

宮司が境内の点検中に発見した。

■原因

台風21号

【写真提供: 奈良県教育委員会】

史跡 新沢千塚古墳群の平成 30 年台風第 21 号による被害状況について

(平成 30 年 9 月 5 日 16:30 時点)



新沢千塚 272 号墳付近



新沢千塚 289 号墳



新沢千塚 289 号墳

■概要

名称:新沢千塚古墳群(史跡)

所在地:橿原市川西町

■被害内容

史跡指定地内で 15 本程度の倒木を確認。新沢千塚 289 号墳では墳丘を毀損し、272 号墳付近では園路をふさぐものがある。

写真提供:奈良県教育委員会

史跡 高取城の平成 30 年台風第 21 号による被害状況について


(平成 30 年 9 月 5 日 16:30 時点)



高取城二の丸付近(1)



高取城二の丸付近(2)



高取城二の丸付近(3)



高取城二の丸付近(4)

■概要

名称:高取城(史跡)

所在地:高取町高取

■被害内容

二の丸付近で数本の倒木を確認した。

写真提供:奈良県教育委員会

奈良県指定天然記念物 お葉つきイチョウの平成30年台風第21号による被害状況について
(平成30年9月5日 17:00時点)



■概要

名称:お葉つきイチョウ(奈良県指定天然記念物)

所在地:桜井市大字南音羽

■被害内容

幹から伸びる枝(直径70~80cm、長さ10m以上)が破損し、下方に転落している。

写真提供:桜井市教育委員会

檀原公苑第二体育館





平成30年度 道路通行規制状況No.15

平成30年9月5日

15時00分

道路管理者：奈良県 担当課：道路管理課
(TEL:0742-27-7499/FAX:0742-27-5670)

(国道425号他 雨量規制解除 国道425号他通行規制開始 平原五條線通行規制解除)

今回の更新に○	状況	種別 1.国道 2.主地 3.一果	路線名	規制区間	延長	規制開始時間	規制解除時間	災害規制	雨量規制	その他	迂回路	人身物損	孤立集落	備考
	継続	1	425号	十津川村大野～十津川村小原字滝	23.6	H30.9.4 7:00			●					平成30年 9月4日 7時00分 規制基準超過(連続雨量)による事前通行止め 規制基準 時間雨量15mm連続雨量50mm
○	解除	1	425号	下北山村浦向903～十津川村大野	9.6	H30.9.4 8:20	H30.9.5 15:00		●					平成30年 9月4日 8時20分 規制基準超過(連続雨量)による事前通行止め 平成30年 9月5日 15時00分 雨量規制からその他規制に切替 規制基準 時間雨量15mm連続雨量50mm
	継続	1	425号	十津川村迫西川～十津川村平谷殿尾	29.7	H30.9.4 10:40			●					平成30年 9月4日 10時40分 規制基準超過(連続雨量113mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	3	龍神十津川線	十津川村上湯川(和歌山県境)～十津川村平谷	26.5	H30.9.4 10:40			●					平成30年 9月4日 10時40分 規制基準超過(連続雨量113mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	2	洞川下市線	天川村洞川～黒滝村川戸	10.0	H30.9.4 11:00			●					平成30年 9月4日 11時00分 規制基準超過(時間雨量22mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量20mm連続雨量70mm
	継続	3	川津高野線	野迫川村大股～野迫川村北股	13.4	H30.9.4 11:40			●					平成30年 9月4日 11時40分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	1	425号	上北山村古川(三重県境)～下北山村音枝(169号分岐)	24.4	H30.9.4 12:00			●					平成30年 9月4日 12時00分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量120mm
○	解除	2	高野天川線	天川村南日暮～天川村塩野(村界)	15.0	H30.9.4 12:00	H30.9.5 15:00		●					平成30年 9月4日 12時00分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 平成30年 9月5日 15時00分 雨量規制からその他規制に切替 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	2	高野天川線	野迫川村今井～五條市大塔町阪本	6.9	H30.9.4 11:50			●					平成30年 9月4日 11時50分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	3	篠原宇井線	五條市大塔町篠原～五條市大塔町宇井	13.4	H30.9.4 11:50			●					平成30年 9月4日 11時50分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
○	解除	3	阪本五條線	五條市大塔町阪本(168号分岐)～五條市大塔町阪本(和歌山県境)	2.0	H30.9.4 11:50	H30.9.5 14:10		●					平成30年 9月4日 11時50分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 平成30年 9月5日 14時10分 安全確認のため通行規制解除 規制基準 時間雨量20mm連続雨量110mm
	継続	3	川津高野線	十津川村川津～十津川村杉清	16.1	H30.9.4 11:50			●					平成30年 9月4日 11時50分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	3	大台大迫線	川上村入之波～川上村大迫	11.5	H30.9.4 12:50			●					平成30年 9月4日 12時50分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm

今回の更新に ○	種別 1.国道 2.主地 3.一県	路線名	規制区間	延長	規制開始時間	規制解除時間	災害 規制	雨量 規制	その他	迂回 路	人身 物損	孤立 集落	備考
	継続	3 中奥白川渡線	川上村中奥～川上村白川渡	5.4	H30.9.4 12:50			●					平成30年 9月4日 12時50分 規制基準超過(時間雨量25mm)による事前通行止め 規制基準 時間雨量25mm連続雨量110mm
	継続	3 才谷吉野山線	下市町才谷地内	0.5	H30.9.4				●	有	無	無	平成30年 9月4日 12時00分 倒木のため全面通行止め
	継続	2 吉野堂生寺針線	東吉野村木津～宇陀市榛原内牧	11.0	H30.9.4 13:00				●	無	無	無	平成30年 9月4日 13時00分 倒木のため全面通行止め 平成30年 9月4日 16時30分 倒木のため通行止め区間延伸
	継続	1 309(旧道)	下市町筋本地内	1.0	H30.9.4 13:50				●	有	無	無	平成30年 9月4日 13時50分 倒木のため全面通行止め
	継続	3 赤滝五條線	黒滝村寺戸～黒滝村長瀬	1.5	H30.9.4 16:35				●	無	無	無	平成30年 9月4日 16時35分 倒木のため全面通行止め
	継続	2 高野天川線	天川村大字沢原(五色権)～天川村 大字沢原(北小原橋)	1.5	H30.9.4 17:00				●	有	無	無	平成30年 9月4日 17時00分 道路上の簡電線に飛来物が架かっているため全面通行止め
	継続	2 大台ヶ原公園川上線	上北山村西原～川上村伯母谷	19.7	H30.9.4 17:00				●	無	無	無	平成30年 9月4日 17時00分 倒木のため全面通行止め
	継続	3 高野辻堂線	吉野郡野迫川村地津川～五條市大 塔町清水	25.0	H30.9.4 17:10				●	無	無	無	平成30年 9月4日 17時10分 倒木のため全面通行止め
	継続	1 310号	五條市大沢町～五條市北山町	2.8	H30.9.4 17:00				●	有	無	無	平成30年 9月4日 17時00分 倒木のため、全面通行止め
○	解除	3 平原五條線	五條市西吉野町百谷	0.1	H30.9.4 17:00	H30.9.5 13:30			●	有	無	無	平成30年 9月4日 17時00分 倒木のため、全面通行止め 平成30年 9月5日 13時30分 安全確認のため通行規制解除
	継続	3 福住横田線	天理市福住町～天理市岩屋町	4.0	H30.9.4 19:30				●	無	無	無	平成30年 9月4日 19時30分 倒木のため、全面通行止め
	継続	3 笠天理線	天理市下仁興町～天理市藤井町	0.3	H30.9.4 19:30				●	無	無	無	平成30年 9月4日 19時30分 倒木のため、全面通行止め
	継続	3 岩屋三ヶ谷線	山添村三ヶ谷～山添村勝原	0.3	H30.9.4 19:30		●			有	無	無	平成30年 9月4日 19時30分 路面陥没のため、全面通行止め
	継続	2 高野天川線	天川村広瀬地内	15.0	H30.9.4 20:00				●	無	無	無	平成30年 9月4日 20時00分 倒木のため、全面通行止め
	継続	2 吉野堂生寺針線	吉野町小名地内	0.1	H30.9.4 20:00				●	無	無	無	平成30年 9月4日 20時00分 電柱転倒のため、全面通行止め

今回の更新に ○	状況	種別 1:国道 2:主地 3:一県	路線名	規制区間	延長	規制開始時間	規制解除時間	災害 規制	雨量 規制	その他	迂回 回路	人身 物損	孤立 集落	備考
	継続	3	国栖大滝線	吉野町南国栖地内	10.0	H30.9.4 20:00				●	無	無	無	平成30年 9月4日 20時00分 倒木のため、全面通行止め
	継続	2	洞川下市線	下市町才谷地内	7.0	H30.9.4 20:00				●	無	無	無	平成30年 9月4日 20時00分 倒木のため、全面通行止め
	継続	2	高野天川線	天川村九尾地内	15.0	H30.9.4 23:30		●			無	無	無	平成30年 9月4日 23時30分 崩土発生のため、全面通行止め
	継続	2	勢井宗川野線	五條市西吉野町西日裏	0.2	H30.9.5 6:30				●	無	無	無	平成30年 9月5日 6時00分 倒木および電柱倒壊のため、全面通行止め
	継続	2	大峰山公園線	天川村洞川地内	1.0	H30.9.5 7:30				●	無	無	無	平成30年 9月5日 7時30分 倒木のため、全面通行止め
	継続	1	308号	奈良市中町地内	0.1	H30.9.5 9:00				●	有	無	無	平成30年 9月5日 9時00分 倒木のため、全面通行止め
	継続	1	309号	上北山村西原～天川村北角	13.0	H30.9.5 12:00		●			有	無	無	平成30年 9月5日 12時00分 崩土のため全面通行止め
○	新規	2	高野天川線	天川村大字和田～天川村大字塩谷	11.8	H30.9.5 15:00				●	有	無	無	平成30年 9月5日 15時00分 倒木のため全面通行止め
○	新規	1	425号	下北山村浦向903～十津川村大野	9.6	H30.9.5 15:00				●	有	無	無	平成30年 9月5日 15時00分 倒木のため全面通行止め