

4月9日島根県西部を震源とする地震に係る被害状況等について(第5報)

※下線部は前回からの変更点

このことについて、4月11日(水) 14時00分現在で把握している状況をお知らせします。
 なお、次回は4月12日(木)14時00分現在の状況をとりまとめお知らせする予定です。
 記

1. 被害状況

(1) 人的被害

単位:人

市町村名	死亡	行方不明	重傷	軽傷	けがの程度不明	計	備考
出雲市				3		3	
大田市			2	2		4	
奥出雲町				1		1	
計	0	0	2	6	0	8	

(2) 建物等被害

単位:棟

市町村名	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	備考
大田市			607			損害の程度は不明
川本町			1			町営住宅
美郷町			12			住家

2. 避難状況

(1) 自主避難

単位:世帯・人

市町村名	避難所開設数	世帯数	人数	避難場所
大田市	2か所	-	2	
計			2	

3. 県・市町村の災害体制

(1) 県

災害体制	設置日時	廃止日時	備考
災害対策本部	4月9日 1:32		

(2) 市町村

災害体制	市町村数	市町村名
災害対策本部	1	大田市
災害警戒本部 等	2	出雲市、美郷町

(震度状況)

4月9日(1:32)

震度5強 大田市

震度5弱 出雲市、雲南市、川本町、美郷町

震度4 松江市、浜田市、益田市、江津市、奥出雲町、飯南町、邑南町

震度3 安来市、津和野町、吉賀町、隠岐の島町

4. 各部署被害状況

他部署の被害状況等は別添資料による

5. 各支援状況

【防災部】4月9日5時50分に大田市からの要請に基づき、給水に関して、自衛隊災害派遣要請。

4月9日7時31分に大田市からの要請に基づき、ブルーシート500枚を輸送し、11時20分大田市役所に着。

4月10日8時30分に大田市からの要請に基づき、ブルーシート500枚を輸送し、11時50分大田市役所に着。

6. 道路規制状況

道路規制状況については、「島根県 道路規制情報」でご確認ください。

<http://info.bousai-shimane.jp/RoadInformation/>

4. 文化財

(松江市)

- ・小泉八雲旧居において、県道沿い塀壁屋根瓦2枚剥離・脱落、1枚ずれ

(出雲市)

- ・県指定文化財 藤間家住宅において、土間の土壁が一部剥落
- ・国指定史跡 田儀櫻井家たたら製鉄遺跡(宮本鍛冶山内遺跡)において、鍛冶場跡の石垣部分が一部崩落
- ・県指定建造物 須佐神社 本殿階段手すり部材のずれ

(大田市)

- ・市指定 天然記念物 静之窟において、窟の中に落石あり
- ・市指定 史跡及び名勝 円城寺境内において、境内の石造物の一部倒壊

(大田市 石見銀山遺跡)

[史跡指定地内]

- ・佐毘売山神社において、狛犬台座の損壊、端垣の瓦崩壊、「神供所」土壁外壁損傷
- ・高橋家前遊歩道において、石垣の部分崩落
- ・豊栄神社において、灯籠1基上部落下、石製手洗い破損、土塀の瓦落下、土塀の一部崩落、石垣表面剥離
- ・大安寺跡において、石垣崩落

[重要伝統的建造物群保存地区内]

- ・群言堂本店(特定物件)において、妻壁およびケラバ塗込剥落
- ・柳原家(市指定文化財)において、敷地正面縁石崩落
- ・河島家(市指定文化財)において、面戸の棟損傷
- ・青山家(県指定文化財)において、妻壁の漆喰及び中塗りの剥落
- ・井戸神社(特定物件)において、灯籠の火袋および傘落下、灯籠基壇亀裂、石垣孕み出し
- ・熊谷家(国重要文化財)において、茶室柱チリ廻りの土塀剥落
- ・勝源寺・竹村墓所(県指定文化財)において、土塀の損壊、石廟の屋根落下
- ・城上神社(拝殿県指定文化財)において、石垣の亀裂拡大、狛犬不陸沈下、土蔵亀裂